


VITECTOR


FRABA

RAY-LG 35XX Anschlußplan für GfA Torsteuerungen

TS 971 SW <2.4 und TS 981




TS 971 SW >3



Programmierpunkt „Sonderfunktionen“ 0.3 muß auf Wert 2 gesetzt werden.

TS 970



Programmierpunkt „Relaisfunktion an X20“ 2.7 muß auf Wert 14 gesetzt werden.